

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui

LIEU OU STATION: Crest Voland

Discipline	GEANT	GS Variante	GS Haut	GS Bas	
Piste pour :	H. 🖂 D. 🖂	H. ⊠ D.⊠	H. 🖂 D. 🖂	H. 🖂 D. 🖂	
Nom de la piste	STADE				
Catégorie	Toutes categ.	Toutes categ.	U10	U10	
Altitude départ (m) :	1580	1580	1580	1580	
Altitude arrivée (m):	1324	1310	1480	1460	
Dénivelé (m) :	256	270	100	120	
Longueur (m):	890	1025	412	546	
Sous le N° d'homologation	3923/10/20	3924/10/20	3925/10/20	3926/10/20	

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur: Dominique Petit

Fait le : 22 octobre 2020 Le Responsable National des Homologations de Pistes Alpines.

> Fédération Française de Ski 50, rue des Marquisats - B 12451 74011 ANNES Y REDIX Tél. 04.50.51 10.34 - Fax 04.50.51.75.90

Date d'expiration (1):

07/30

Le Président de la FFS

(1): La date d'expiration peut être remise en cause si la piste a subie des modifications naturelles ou artificielles ou que les règlements et les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiés. (Voir article 11.3.8 – Homologation des pistes)



FEDERATION FRANCAISE DE SKI Rapport d'inspection : Pistes Alpines Nationales

JLC/MF - Janvier 2020

Rapport d'inspection :		Homologation	. 🔀 Ré homologation		
2. Adresse à contacte	. Lieu: CREST VOLAND er: SEBASTIEN LORET 47 C GSM: Ema	HEMIN D'UGINETTE 734	400 UGINE		
3. Déjà inspecté par	:JEAN LOU COSTERG				
Ancien N° d'homologation	3142/12/14				
4.					
Piste pour :	H. ⊠ D.⊠	H. ⊠ D.⊠	H. ⊠ D.⊠	H D	
Discipline	→ GS	GS Variante	GS Haut	GS Bas	
Catégorie	Toutes categ.	Toutes categ.	U10	U10	
Altitude départ (m)	1580	1580	1580	1580	
Altitude arrivée (m)	1324	1310	1480	1460	
Dénivelé (m) :	256	270	100	120	
Longueur (m):	890	1025	412	546	
Pente moyenne % :		29	25	26	
Pente maximum %: Pente minimum %:		98 10	79 10	79 10	
Orientation de la pis		NO	NO	NO	
Officiation de la pie	otc :	110	110	NO	
<u>Si discipline = Vitesse » :</u> Vitesse estimée en ski de	vitesse				
				_	
5. Branchement d'ea	u : NON	6. Neig	ge de culture : NON		
7. Cette piste est-elle	déjà en bon état ? OUI	8. T	axe payée le : 11/10 /	20	
The second process on the second		Montant du chèque : 30EUROS			
9. Les besoins d'amé	lioration avant homologati	on :	·		
10 : Travaux achevés	. OUI				
		t nácossaires :			
TT. Mesure de brotec	tion et de sécurité qui son	i iielessaiies			

INTERDIRE L'ACCES A TOUTES PERSONNES ETRANGERES AUX COMPETIONS.METTRE EN PLACE TOUTES LES PROTECTIONS FIXES OU MOBILES SUIVANT LES DANGERS LORS DES COMP2TITIONS.

DEPART 1580M

FILETS B SUIVANT TRACE ET DEMANDE DU JURY.

PROTECTION P14TS FILET B EN U

1^{ER} MUR

A DROITE UNE LIGNE DE FILETS B ENV 90M

A GAUCHE UNE LIGNE DE FILETS B PROTECTION BOSQUETS ENV 25M

DEPART FLECHE

A GAUCHE PROTECTION BOSQUET ENV 90M

A DROITE PROTECTION TALUS UNE LIGNE DE FILETS B ENV 80M

PASSAGE CHAMOIS

A DROITE PROTECTION TALUS ET ARBRES UNE LIGNE DE FILETS B ENV 80M

A GAUCHE FILETS B SUIVANT TRACE ET DEMANDE DU JURY

ARRIVEE GS U10 1480M

PROECTION CABANE CHRONO FILETS B EN U .

RAQUETTE EN FILETS B PROFONDEUR ENV 60M

PASSAGE DE LA FERME.

LE SERVICE DES PISTES MET EN PLACE UN FILET B PERMANENT POUR PROTEGER LA FERME DOUBLER CE FILET PAR UNE

LIGNE DE FILETS B ENV 40M A ENV 3M EN AMONT.

ARRIVEE GS U10 BOSSE A GERARD 1460M

RAQUETTE EN FILETS B ENV 80M

PROTECTION TENTE CHRONO PAR FILET B EN U

MUR BOSSE A GERARD

A GAUCHE ET A DROITE FILETS B SUIVANT TRACE ET DEMANDE DU JURY.

ARRIVEE GS 1324M

PROTECTION CABANE CHRONO MATELAS SUR PIQUETS POLYCARBONATE 2 LIGNES DE FILETS B

RAQUETTE EN FILETS B ENV80M

ARRIVEE GS VARIANTE 1310M

RAQUETTE EN FILETS B ENV 80M FOND DE RAQUETTE DOUBLEE EN FILETS B.

PROTECTION TENTE CHRONO FILET B EN U

Important! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d'évacuation en cas d'accident :	
PISTEURS SECOURITES EN POSTE AU DEPART.EVACUATION BORD DE PLALBERTVILLE 30KM	ISTE.AMBULANCE.CABINET MEDICAL.HOPITAL
13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de	chronométrage) :
Ondes: OUI / Câbles: TRIPAIR ou a	autre / Radios : OUI
14 . Remontées mécaniques Précisez : Capacité horaire/pers	sonnes:
TSD LA L'ORIERE 8MN TSKI STADE 10MN	
15. Etaient présent à l'inspection (Nom/Prénom/Fonction) :	
SEBASTIEN LORET PRESIDENT SKI CLUB. BENJAMIN GARDET ENTRAINEUR SKI CLUB	
16. Observations générales :	
LE BOSQUET D'ARBRES AU MILIEU MUR BOSSE A GERARD A ETE SUPPRIM ATTENUEE.	IE.AU NIVEAU DE LA ROUTE LA BOSSE A ETE
17. Conclusions :	
BON POUR REHOMOLOGATION.	
18. Les dossiers sont-ils complets ? OUI	
- Homologation ou ré-homologation - Documents techniques :	
Photo Croquis Profil Descriptif P	Plan de situation 🔲
Lieu et date : CREST VOLAND 11/10/2020 PETIT Signature : D. CETIT	L'inspecteur Régional : DOMINIQUE
(12°)	

03/2019 CE DOCUMENT EST A COMPLES RESPONSABLE REGIONS RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE REGIONS RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONS	<u>LETER</u> ET A ADRESSER à L IONAL POUR UNE HOMOLO	— L'INSPECTEUR NATIONAL I OGATION Régionale ACCON	LE d'une piste ALP FIS POUR UNE HOMOLOGATI IPAGNE DES 4 PIECES DEMA une date pour l'inspection de	ON Internationale ET AU NDEES (11.3.2).	
Comité : SA	Club : SI (Club: SI CLU LA ENTIANE			
Lieu : CREST OLAND Nom de la piste : STADE					
Nom et adresse du demandeur : LORET SEBASTIEN 47 CHEMIN D'UGINETTE 73400 UGINE					
Tél. 0689302508:	GSM:	Email : lorets	Email: loretseb@gmail.com		
Ré-homologation : La piste a déjà été inspectée par :JL COSTERG					
Ancien(s) N° d'homologation	3142/12/14				

d'homologation de ré-homologation pour une inspection :

1 - DESCRIPTIF DE LA PISTE

Piste pour :	H. 🖂 D.🖂	H. 🖂 D. 🖂	H. 🖂 D. 🖂	H. 🖂 D.🖂
Discipline	S	S ariante	S ariante S Haut	
Catégorie	Toutes categ.	Toutes categ.	U10	U10
Altitude départ (m) :	1580	1580	1580	1580
Altitude arrivée (m):	1324	1310	1480	1460
Dénivelé (m) :	256	270	100	120
Longueur (m):	890	1025	412	546
Pente moyenne % :	29	29	25	26
Pente maximum %:	98	98	79	79
Pente minimum %:	10	10	10	10
Orientation de la piste :	N O	NO	NO	NO

Situation géographique, descriptif du terrain :(Précisez)

.terrain en herbe depart du sommet de la station sous la remontee mecanique principale. piste non coupée par d'autre piste en bordure se trouve en téléski permettant les rotations sur cette piste ..

Enneigement habituel:

Branchement d'eau : NON Neige de culture : NON

(Précisez): ...

DEMANDE:

Fifets du vent : (Précisez) :

piste abritée du vent en haut car elle est au milieu de la foret. piste sur le bas n'ayant aucune prise au vent ...

Dispositif de sécurité et de protection :

(L'indication de l'emplacement des filets de sécurité, l'indication de l'emplacement des haut-parleurs sur la piste, l'indication des possibilités de passage en bordure de piste pour les services techniques, techniciens, etc.)

Précisez : pas de filets de securité permanents.

pas de pylone ni de canon a neige sur la piste.

accès possible a differents point par des chemins d'accès pouvant etre damés (milieu de la piste et bas de la piste)

la piste etant un stade d'entrainement celle-ci est fermé au public en haut et n'a pas de piste en bordure directe.

Description des aires de départ et d'arrivée ::

(une description des aires de départ et d'arrivée; cette description doit contenir, en plus de la structure du terrain et de la situation géographique, essentiellement concernant l'aire d'arrivée, des renseignements sur les emplacements réservés aux journalistes, aux commentateurs de radio et de télévision, ainsi qu'au public Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation : câble souterrain, câble aérien définitif, câble aérien provisoire, section des câbles, nombre de dérivations sur la piste de compétition, liaison aire d'arrivée - secrétariat de course, liaison aire d'arrivée - centre de presse, indication du nombre de postes radios disponibles, indication sur la liaison départ/arrivée)

Précisez : l'aire d'arrivée et au niveau du chalet de chronométrage permanent. il possible de prevoir un longue zone d'arret sur la partie infierieure de l'arrivée car il n'y a pas de pistes qui croisent celle-ci . cette partie est damée sur 5 passe envirion pour se rendre aux remontées mécanique en bas de station

Possibilités d'abri au départ : (Précisez) :

.oui 2 bars se trouvent a proximité proche du départ (environ 2' a pied)..

Description des locaux réservés aux concurrents au départ et à l'arrivée :

Précisez : pas d elocaux a l'arrivée pour les concurents. au départ BAR.

Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :

(Description des moyens techniques de télécommunications. Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation – Câble souterrain – Câbles aérien définitif – provisoire – Section des câbles- Indication du nombre de postes radios disponibles)

Ondes: OUI / Câbles: TRIPAIR / Radios: OUI

		ez	

Possibilités d'accès (une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d'arrivée, en outre les possibilités de remontées mécaniques),

(Précisez) : ..accès le matin par 1 telésiege 4 places debrayable et un telesiege pince fixe, rotation sur la piste grace un téléski dédié a la piste pouvant etre réservé a la course .

o Remontées mécaniques (Capacité horaire/personnes) : (Précisez) :

TSD la LOgière 8mn TSki Stade 10mn TS du Lachat 15mn...


Possibilités d'évacuation en cas d'accident, plan de secours :

Précisez : les services de secours sont a 100m du départ de la piste. Cabinet Médical dans la station

- Disposez-vous d'aires d'atterrissage pour hélicoptère : OUI
- Dispositif hospitalier : (La distance en kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche) (Précisez) : Hopital D'albertville 30 km...

Date de la demande : 04/10/2020


Nom du demandeur: Sebastien LORET		
GSM: 0689302508	Email : loretseb@gmail.com	






















PROFIL ALTIMÉTRIQUE X 1 600 1 550 1 500 1 450 1 450 1 350 1 300 1 250 Dénivelé positif : 0 m - Dénivelé négatif : -280,15 m Pente movenne : 29 % - Plus forte pente : 80 %

